



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ



Перед началом работы ознакомьтесь с инструкциями на краске и растворителях




Окрасочные работы выполняйте с использованием средств индивидуальной защиты: респиратор (маска), перчатки, очки. Используйте одежду с длинными рукавами



Окраску внутренних поверхностей помещений производите кистью или валиком при действующей общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. В случае отсутствия в помещении вентиляции – в хорошо проветриваемом помещении



Работайте аккуратно, избегайте проливов и разбрзгивания



Окрасочные работы на высоте от уровня пола или перекрытия производите с применением средств подмащивания или с применением систем канатного доступа.


На лестничных маршах окрасочные работы производите со специальных средств подмащивания, ножки которых имеют разную длину для обеспечения горизонтального положения рабочего настила



Не применяйте в качестве средств подмащивания случайные предметы. Не устраивайте переходы на высоте с одного места на другое, соединяя места досками



При окрашивании труб, радиаторов, печей и тепловых панелей обеспечьте вентилирование зоны путем применения принудительной вентиляции или сквозного проветривания с применением средств индивидуальной защиты



Не курите и не используйте открытый огонь вблизи окрашиваемых поверхностей и материалов



Храните краски и растворители в недоступных для детей и животных местах



Утилизируйте использованные материалы и остатки краски согласно экологическим требованиям

После завершения работы тщательно мойте руки и лицо



В случае попадания краски или растворителя на кожу или в глаза – немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью